

価格改定日:

2019/11/19 より

## JB-POWER シート表皮張り替えサービス 価格改定表

車種	表皮種類	作業内容	旧価格(税別)	新価格(税別)	備考
Z1	タックロール	表皮張替え、アンコ抜き	¥30,000	¥50,000	
Z1	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き	¥30,000	¥50,000	
Z1000MK-2	タックロール	表皮張替え、アンコ抜き	¥30,000	¥50,000	
Z1000MK-2	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き	¥30,000	¥50,000	
ZEPHYR750	タックロール	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥30,000	¥50,000	
ZEPHYR750	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥30,000	¥50,000	
ZEPHYR1100	タックロール	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥30,000	¥50,000	
ZEPHYR1100	ディンプル	A表皮張替え、ンコ抜き足し	¥30,000	¥50,000	
ZRX1100	ディンプル	表皮張替え	¥30,000	¥40,000	
ZZR1100D	ディンプル	表皮張替え		¥40,000	
GPZ900R	ディンプル	表皮張替え	¥30,000	¥40,000	
Z1300	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き	¥30,000	¥50,000	
Z900RS	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥35,000	¥50,000	
Z1-R	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き	¥30,000	¥50,000	
SR500	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥30,000	¥50,000	
SRX600	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥30,000	¥70,000	
GSX1100	タックロール	表皮張替え	¥20,000	¥40,000	
GS1000	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き	¥30,000	¥50,000	
CBX1000	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥30,000	¥50,000	
CB1000SF	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥25,000	¥50,000	
CB1300SF	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥30,000	¥50,000	
VFR750R	ディンプル	表皮張替え	¥20,000	¥40,000	
DUCATI SCRAMBLER	ディンプル	表皮張替え、アンコ抜き足し	¥25,000	¥50,000	

※お預かりするシートの状態により、価格が変わる場合がございます。